


CONJUNTO APOYA PIES CONDUCTOR



Calificación Sin calificación

Precio

Modificador de variación de precio

Precio base con impuestos

Precio con descuento

Precio de venta con descuento

Precio de venta

Precio de venta sin impuestos

Descuento

Cantidad de impuesto

[Haga una pregunta del producto](#)

Descripción

	Ref.	Título		Código
1		PEDALIN APOYA PIE CONDUCTOR ARMADO	50-42300	
2		BARRA APOYA PIES CONDUCTOR	50-42310	
3		PATINES DE GOMA CONDUCTOR	50-42381	
4		SOSTÉN LATERAL	50-42210	
5		BULON I CON CABEZA	50-93121	
6		TUERCA M10X1.25	50-GB/T6-13	
7		RESORTE SOSTÉN LATERAL	50-42922	
8		BULON M8X16	50-GB/T1-9	
9		GUÍA PATINES DE GOMA	50-42315	
10		BULON INTERIOR PATINES	50-93351	

