


## CONJUNTO CUBIERTA DE MOTOR DERECHA



Calificación Sin calificación

**Precio**

Modificador de variación de precio

Precio base con impuestos

Precio con descuento

Precio de venta con descuento

Precio de venta

Precio de venta sin impuestos

Descuento

Cantidad de impuesto

[Haga una pregunta del producto](#)

Descripción

	Ref.	Título	Código
1		CRUCETA CON CAÑO VELA	74-80180
2		JUNTA TAPA LATERAL DERECHA	73-13005
3		TORNILLO M6X60	73-11017-1
4		TORNILLO M6X50	73-13010
5		TORNILLO M6X35	73-13008
6		TORNILLO M5X6	73-2000-1
7		TORNILLO M6X40	73-13009
8		ARO DE SEGURIDAD, TAPON	73-21009
9		TAPON	73-21008
10		RESORTE	73-13004
11		O-RING 35X3	73-13014
12		TAPON FILTRO DE ACEITE	73-13003
13		JUNTA TUBO EXTERIOR	73-13012
14		JUNTA TUBO RESPIRACION	73-13006
15		O-RING 18X3	73-13013

# MOTOR : CONJUNTO CUBIERTA DE MOTOR DERECHA

---

	Ref.	Título		Código
16		VARILLA DE ACEITE		73-13002
17		PASADOR GUIA 10X14		73-21005-1
18		ABRAZADERA MANGUERA		73-30713
19		MANGUERA RESPIRACION DEL MOTOR		73-13007
20		FILTRO DE ACEITE		73-13100
21		ARANDELA 12		73-21014
22		TORNILLO DRENAJE M12X1.25		73-13005-1